

## UNSERE PRODUKTPALETTE UMFASST HUBGETRIEBE, SPINDELHUBGETRIEBE UND SCHNELLHUBGETRIEBE. KUGELGEWINDETRIEBE VON BOSCH REXROTH. LINEAREINHEITEN MIT KUGELGEWINDESPINDELN ODER ZAHNRIEMENANTRIEB.

Nach über 30 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Automations- und Antriebstechnik, können wir unseren Kunden heute ein breites Spektrum an Hubgetrieben, Lineareinheiten, Kugelgewindetrieben und Führungskomponenten anbieten. Profitieren Sie von unserem Lagerprogramm.

### SPINDELHUBGETRIEBE N/V

**Hubgetriebe** in N oder V Ausführung sind Hub- und Verstelleinheiten mit einer "stehenden" Spindel.

Hubgetriebe sind Verstelleinheiten und werden überwiegend für vertikale Hubbewegungen eingesetzt.

Das Basisprodukt ist eine Kombination aus Schneckenrad / Schneckenwelle und Trapez- oder Kugelgewindetrieben.

Bei Motordrehzahlen von 1500 U/min. werden Geschwindigkeiten von 25 mm/sec. realisiert. Höhere Geschwindigkeiten auf Anfrage möglich.

Spindelhubgetriebe sind werkseitig mit Fließfett gefüllt. Hochleistungsgetriebe sind auch mit Öfüllung lieferbar.

- [Datenblatt](#) ▶
- [Anfrageformular](#) ▶
- [Wartungsanleitung, Betriebsanleitung](#) ▶



#### DOWNLOADS DER KATEGORIE SPINDELHUBGETRIEBE N/V

Bezeichnung	Inhalt	Dateityp
<a href="#">Abmessungen, Ausführungen N und V</a>	Katalogblatt	.pdf
<a href="#">Berechnung: Antriebsmomente</a>		.pdf
<a href="#">Berechnung: Einschaltdauer und Antriebsleistung</a>		.pdf
<a href="#">Berechnung: Motorauswahl</a>		.pdf
<a href="#">Bestellschlüssel Spindelhubgetriebe</a>		.pdf



<a href="#">Produktbeschreibung 1, Spindelhubgetriebe</a>	Katalogblatt	.pdf
<a href="#">Produktbeschreibung 2, Spindelhubgetriebe</a>	Katalogblatt	.pdf
<a href="#">Spindelhubgetriebe, Technische Daten</a>		.pdf
<a href="#">Wartungsanleitung - Betriebsanleitung für Spindelhubgetriebe (deutsch)</a>	Wartungsanleitung	.pdf
<a href="#">Wartungsanleitung für Spindelhubgetriebe (englisch)</a>	Wartungsanleitung	.pdf